




IOP Vet

Le tonomètre vétérinaire facile



- Anesthésiez l'oeil
- Enlevez le **bouchon**
- Appareil à l'**horizontale**
- **Mesurez** au centre de l'oeil
- Ne **repoussez pas** le globe

- **Nettoyez** après utilisation
- **Lavez** 2 fois par mois
- Eau **chaude**
- + produit **vaisselle** (2 gouttes)



Vidéo d'explication

